



拖动滚轴 01



自动螺丝拧紧 02

Fissamatic

用于 PVC 型材强化件的螺纹中心



受控轴螺纹中心，用于将铝制或铁制强化件拧到 PVC 框架型材中。螺丝自动进给，螺丝刀带有 6 个预设位，可以在高度上进行调节，选配条件下可以使用软件通过数控 Z 轴来进行此类调节。通过直观的软件来管理工作周期，软件能够通过触屏上的简单指示来引导操作员。可以通过以太网插座（选配）直接连接电脑。

螺丝装载机 03

上下料辊道 04

命令控制台 05



Fissamatic

用于 PVC 型材强化件的螺纹中心

01 拖动滚轴

型材由电动滚轴通过气动压力机进行输送。根据型材的类别，可以使用合适的型材限位件来更好地锁定和拖动工件。通过踏板进行激活，该踏板驱动工件的夹紧与拧紧。

02 自动螺丝拧紧

Fissamatic 令紧丝工作更加简单快速：踩下踏板即可同时操控型材的锁定与螺丝的自动装入紧丝。螺丝刀带有 6 个预设位，可以在高度上进行调节，选配条件下可以使用数控通过垂直轴来管理此类调节。

03 螺丝装载机

可以按顺序自动进给螺丝并正确调整方向。在选配条件下，可以添加第二个螺丝进给器，以便在生产周期中获得更高的效率。

04 上下料辊道

进机和出机两个辊道，起装/卸工件作用，同时确保工件的便利移动以及减少操作人员的劳动。

05 命令控制台

5.7 英寸触摸屏显示器的操作员界面可以定义在水平轴和垂直轴上拧入螺丝的工件位置。本机配有 USB 端口以方便数据传输。

机器规格

紧固深度与拧紧力调节	●
数控 Z 轴上的可调节螺丝刀	○
螺丝的自动加载	●
第二根螺丝的管理	○
型材的定位和锁定	
通过电动辊推进型材	●
上下料辊道	●
尺寸	
机器尺寸：长 x 宽 x 高 (mm)	5,700 x 1,215 x 1,500
型材最大/最小长度 (mm)	325 ÷ 2,500
型材最大/最小尺寸 (mm)	长度 = 40 ÷ 140 高度 = 40 ÷ 180
拧紧最大/最小高度 (mm)	18 ÷ 168
可加载型材的最大重量 (kg)	15
机器重量 (kg)	360

- 包含
- 可用